

ԴԻԼԻՋԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ

Ջեկոյցի անվանում. Աղբահանության իրականացում

Ժամկետները՝ 01/08/2018-31/10/2018

Աղբահանության կազմակերպումը


- Կենտրոնացված աղբահանություն բոլոր բնակավայրերում

Տեխնիկական ապահովվածությունը


- կողային բարձմամբ 4 աղբատար մեքենա, որոնցից երկուսը՝ 2012թ. արտադրության, մյուս երկուսը՝ 2016թ.-ի
- առանց կողային բարձման 5 ինքնաթափ, որոնցից մեկը՝ 1980թ. արտադրության, մեկը՝ 2012թ., իսկ մյուս երեքը՝ 2016թ.,
- աղբահանություն իրականացնող 2 TERREX ամբարձիչ էքսկավատոր՝ երկուսն էլ 2016թ. արտադրության

Բնակավայր	Աղբարկղերի առկայություն		
	Աղբարկղերի քանակ բնակավայրում	Աղբարկղերի տիպը (պլաստմասե, մետաղական, ներկված, փակվող կափարիչներով /չփակվող)	Աղբարկղերի տարողունակությունը
Դիլիջան	340	Մետաղական	0,65մ ³
Թեղուտ	41	Մետաղական	0,65մ ³
Հաղարծին	62	Մետաղական	0,65մ ³
Գոշ	15	Մետաղական	0,65մ ³
Խաչարձան	15	Մետաղական	0,65մ ³
Աղավնավանք	15	Մետաղական	0,65մ ³
Հովք	15	Մետաղական	0,65մ ³
Ընդամենը	503	-	-

Աղբահանության ծառայության որակի հետ կապված բաղադրիչների գնահատումը Դիլիջան բնակավայրի բնակիչների կողմից:



Աղբահանության ծառայություններից բնակչության բավարարվածությունը Դիլիջան համայնքի բնակավայրերի համար



Մոնիթորինգի արդյունքների ամփոփաթեթ Դիլիջան համայնքի համար՝

Նորմատիվների պահանջներ	Արդյունք	Միավոր
Չի համապատասխանում-0 միավոր Մասամբ է համապատասխանում – 1 միավոր Լիովին համապատասխանում է – 2 միավոր		
Աղբի կոնտեյներներ		
Աղբամանները տեղադրված են պատվանդանի վրա (բետոնե, երկաթյա)	Մասամբ	1
Աղբամանի/աղբամանների շուրջ երեք կողմից պատնեշի/ցանկապատի առկայություն	Մասամբ	1
Աղբամանը տեղադրված չեն մայթի, սիզամարգերի վրա կամ փողոցի երթևեկելի հատվածում	Մասամբ	1
Պահպանված է մոտակա բնակելի տնից/շենքից աղբամանների կետի նվազագույն հեռավորությունը	Այո	2
Կոնտեյներների վրա առկա էին աղբահանություն իրականացնող կազմակերպության անվանումը, հեռախոսահամարը կամ ցանկացած այլ կոնտակտային տվյալ	Ոչ	0
Ընդհանուր առմամբ լցված էր աղբամանների 2/3-ից ոչ ավելին	Այո	2
Աղբի կոնտեյներների հարակից տարածքը եղել է մաքուր	Այո	2
Աղբատար մեքենա		
Աղբի կոնտեյներների վայրին մոտենալիս կամ այդ վայրից մեկնելիս աղբատար մեքենայի թափքը եղել է փակ	-	-
Աղբատար մեքենայի թափքից առկա չէ աղբաջրերի բացթողում	-	-
Աղբատար մեքենայի վրա առկա էր աղբահանություն իրականացնող կազմակերպության անվանումը, հեռախոսահամարը կամ այլ կոնտակտային տվյալներ:	-	-
Աղբահանություն իրականացնող աշխատակիցները կրում էին արտահագուստ և սանիտարական ձեռնոցներ	-	-
Կենտրոնացված աղբավայր		
Աղբավայրը ցանկապատված է	Ոչ	0
Ընդամենը արդյունք	12 միավոր	

Սույն տեղեկատվությունը տրամադրվել է «Մասնակցային մոնիթորինգ՝ հանուն խելացի համայնքների ստեղծման Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում, որի նպատակն է նպաստել Շիրակի, Լոռու և Տավուշի մարզերի 6 խոշորացված համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացմանը:

Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական Միության կողմից:

