

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻԲԻ ՄԱՐԶ «ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻԲ ՆԱԻՐԻ» ՍՊԸ
РА ГЕГАРКУНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ ООО "ГЕГАРКУНИК НАИРИ"
RA MARZ GEGHARKUNIK LLC "GEGHARKUNIK NAIRI"

հեռ. (093) 18-44-18

էլ. փոստ.gexarqunignairi@mail.ru

№ U-25-13

«14» ապրիլի 2025թ.


ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Տավուշի մարզ, Դիլիջան համայնք, Դիլիջանի քաղաքի Շամախյան
փողոցի N27/1 հասցեում գտնվող մշակութային կենտրոնի շենքի
տեխնիկական վիճակի և դրանում հիմնանորոգման աշխատանքների
իրականացման հնարավորության վերաբերյալ

Պատվիրատու՝
Դիլիջանի համայնքապետարան
Համայնքի ղեկավար՝ Դ. Սարգսյան



Կատարող՝
«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ
Տնօրեն՝



Գավառ 2025թ.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԽՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-001175, 1-ին դաս

(ներքին, համադր, դատ)

ՔԱՂԱՔԱՇԽԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԵՏԱԽՈՒԶՄԱՆ ԵՎ ՀԵՏԱԶՆԱՄԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ

(Ընդունված է ընդունված գործունեության տեսակով)

ՏՐԱԿՏ

2024-09-29, «ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ՆԱԽԻՐ» ՍՊԸ

(Որոշման տարածքի, ամիս, օրը, քաղաքացիության գործունեության տարածքի անվանումը)

ՀՀ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, Բ. ԳԱԿԱՌ ԱՐԾԱՔԱՐ Թ., -

գտնվելու վայրը՝ այդ թվում՝ անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և ընտանիքի վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 29.09.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)



ՀԱՅԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGSE-568E-6351-D7EF
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ապացույցն ու
էլեկտրոնային բնութագրի ներդրումները հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-001175-12

(ներդիրի սերիան, հասկարը)

«ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ՆԱԻՐԻ» ՍՊԸ

(նրբնագավորված քաղաքացիության գործունեության տրվելիքի անվանումը)

ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՀԵՏԱԶՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ԱՆՁՆԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄ

(քաղաքացիության բնագավառում գործունեության ենթաստեղծումը)

29.09.2024թ.

(ներդիրը տալիս օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝ 29.09.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



ՀԱԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UC9A-96E2-4A7C-5B87

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել հղմով <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

Պատասխանատու մասնագետի/ներին անձնագրային տվյալներ	Խախտապագրի սերիա	Խախտապագրի համար	ստամպայու օր, ամիս, տարեթիվ
ՄԻՆԱՐԼ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ	Հ	000950	2024-08-01



ՀԱԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG9A-96E2-4A7C-5BB7

Այս փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միանական համակարգի կայքում նույնագույնիվ հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



«Հաստատում եմ»
14» ապրիլի 2025թ.

«Գեղարքունիք Նափրի» ՍՊԸ տնօրեն՝
Ա. Ավետիսյան

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Տավուշի մարզ, Դիլիջանի համայնք, Դիլիջանի բնակավայրի Շահախյան փողոցի N27/1 հասցեում գտնվող մշակութային կենտրոնի շենքի տեխնիկական վիճակի և դրանում հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման հնարավորության վերաբերյալ

Աշխատանքը կատարվել է ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջանի համայնքապետարանի և «Գեղարքունիք Նափրի» ՍՊԸ միջև կնքված 09.04.2025թ. N ՀՀ-ՏՄԴՀ-ՄԱԾՁԲ-25/15 պայմանագրի համաձայն:


Տեխնիկական հետազննության շրջանակներում կատարվել է նշված մշակութային կենտրոնի շենքի ակնադիտական ուսումնասիրություն:

Հետազննությունը իրականացվել է «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն նախագծման նորմեր» ՀՀՇՆ 20.04-2020, «Շենքերի և կառուցվածքների վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում, հիմնական դրույթներ» ՀՀՇՆ 20.06-2014 նորմերի և «Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի ու շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության և վկայագրման /անձնագրավորման/ մեթոդական ցուցումներ»-ի համաձայն:

ՀՀ տարածքի սեյսմիկ գոտիավորման քարտեզի համաձայն դիտարկվող շենքի տարածքը գտնվում է երկրորդ սեյսմիկ գոտում, որտեղ սահմանված առավելագույն հորիզոնական արագացումը $A_{max}=0.4g$ (ՀՀՇՆ 20.04-2020 ըստ հավելվածա 1-ի):

Ձևված շենքը թեք տեղանքի հարթեցված տեղամասում 2000-ական թվականների վերջին իրականացված, հատակագծում ուղղանկյունաձև ուրվագծով, մոտ 7.0x30.0մ եզրաչափերով, մեկ հարկանի հասարակական գործառնական նշանակության առանձին կառույց է (նկ. 1):

1. Շենքի ընդհանուր տեսքը



Կառույցի կոնստրուկտիվ համակարգը լուծված է երկու երկայնական կրող ու լայնական պատերով, լայնական ներքին միաձույլ երկաթբետոնե շրջանակներով և վերնածածկով:

Պատերի հիմքերը ժապավենային են, միաձույլ երկաթբետոնից:

Պատերն ունեն 50սմ հաստություն և հիմնականում իրականացված են տուֆաքարի երկշերտ շարվածքով ցեմենտավազային շաղախի կիրառմամբ, բացի բակային ճակատի պատից՝ իրականացված միաձույլ բետոնից և կանոնավոր ձևի տուֆաքարի շարվածքից:

Պատերի որմացքում առկա են միաձույլ երկաթբետոնե միջուկներ խարսխակապված պարզունակների ու պատերի պարագծով իրականացված միաձույլ երկաթբետոնե գոտու հետ:

Պատերում բացվածքները հիմնականում կամարածն են և դրանց բարավորները միաձույլ երկաթբետոնից են:

Գլխավոր ճակատի ու աջ կողաճակատի պատերն արտաքինից երեսպատված են ֆերգիտե սալերով, ստորին մասերը՝ բազալտե սալիկներով, իսկ ձախ կողաճակատի պատը սվաղված է ցեմենտավազե շաղախով:

Վերնածածկն իրականացված է հավաքովի երկաթբետոնե կլորանցքավոր սալերով:


Հարկի բարձրությունը կազմում է 3,3մ:

Տանիքը հարթ է, խճանկարային ջրամեկուսիչ շերտով, ճաղաշարով, արտաքին կազմակերպված ջրահեռացմամբ և լուծված է բաց հարթակի տեսքով:

Կառույցի ամբողջ երկարությամբ, բակային ճակատի պատի դիմաց, մոտ 1,0մ հեռավորության, իրականացված է միաձույլ բետոնով ու տուֆաքարի շարվածքով հենապատ:

Նշված հենապատի ու կառույցի միջև իրականացված է վերնածածկ՝ միաձույլ երկաթբետոնե սալով, հարթակի տեսքով, որը մի ծայրով հենված է հենապատի, իսկ մյուս ծայրով բակային ճակատի պատի վրա (նկ. 2):

2. Կառույցի բակային ճակատի հատվածամասի տեսքը




Կառույցը գլխավոր ճակատի և աջ կողաճակատի կողմից ունի հարթակ, սալիկապատվածքով: Ընդ որում հարթակի եզրային ստորին մասերը երեսպատված են կոպտատաշ միաշերտ բազալտաքարերով:

Զննմամբ պարզվեց հետևյալը

❖ Շենքի կրող կոնստրուկցիաները չունեն որևէ նշանակալից ճաքեր, ձկվածքներ և այլ տիպի վտանգավոր վնասվածքներ: Դրանք գտնվում են բավարար տեխնիկական վիճակում:

❖ Տանիքածածկույթի վնասվածության պատճառով, ինչպես և մթնոլորտային ու անձրևաջրերի կուտակումներից վերնածածկի և պատերի որոշ տեղամասերում կան խոնավացման հետքեր (նկ. 3):

3. Վերնածածկում և պատերում խոնավացման հետքերի տեսքը



❖ Կառույցի ծախ կողաճակատի պատի սվաղաշերտը ունի վնասված տեղամասեր (նկ. 4).

4. Սվաղաշերտի վնասված հատվածամասի տեսքը



❖ Տեղի է ունեցել արտաքին երեսապատվածքի տարանջատումներ պատերից

❖ Շենքի շուրջ արտաքին սալվածքը ու հարթակը գտնվում է բուսածածկ, անբավարար վիճակում (նկ. 4).

5. Արտաքին սալվածքի տեսքը



Ելնելով հետազննության արդյունքներից կառույցի տեխնիկական վիճակը գնահատվում է բավարար, իսկ վնասվածության մակարդակը ըստ գործող ՀՀՇՆ 20.04-2020 նորմերի և հետազննության մեթոդական ցուցումների չափորոշիչների դասվում է 2-րդ աստիճանի:

Հաշվի առնելով վերը նշվածը և նկատի ունենալով կառույցի բավարար տեխնիկական վիճակը, դրանում նորոգման աշխատանքների իրականացումը տեխնիկապես հնարավոր է հետևյալ աշխատանքների կատարման պայմանով՝

❖ Տանիքածածկույթի ջրաթափանցելությունը ապահովելու նպատակով, դրա մակերևույթի վրա իրագործել նոր ծածկույթ սալիկապատման եղանակով, ապահովելով կանոնակարգված ջրահեռացման պայմանները.

❖ Վերականգնել կառույցի ծախ կողաձակատի պատի սվաղաշերտի վնասված տեղամասերը.

❖ Խարիսխել երեսպատվածքի սալիկները պատաշարվածքի հետ խցաբութակներով.

❖ Շենքում կատարել նորոգման աշխատանքներ.

❖ Կառույցի շուրջ իրագործել կանոնակարգված ջրահեռացմամբ նոր սալվածք.

Բոլոր նշված աշխատանքները պետք է կատարել անհատական մշակված և փորձաքննությունը անցած նախագծի համաձայն:

Մասնագետներ՝

Ռ. Խաչատրյան

Մ. Հարությունյան